

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2.2019



Faktura 250372

Variabilní symbol: 20250370

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Společenství vlastníků jednotek bl. 98, č.p. 2386,
2387, 2388, Třída Budovatelů, Most

tř. Budovatelů 2386/26

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250370

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 28749375

Datum vystavení: 02.12.2025

Zdanitelné plnění: 30.11.2025

Datum splatnosti: 23.12.2025

BLOK 98 fakturace zakázky 250107203 SERVIS CCTV

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
98-SER - SERVISNÍ práce	8	hod.	650,00 Kč	12%	728,00 Kč	5 824,00 Kč
98-DOPM - DOPRAVA Most	2	cesta	250,00 Kč	12%	280,00 Kč	560,00 Kč
DS-1280ZI-DM21 - DS-1280ZI-DM21 Instalační krabice pro kameru	1	ks	450,00 Kč	12%	504,00 Kč	504,00 Kč
DS-2CE57H8T-VPITF - DS-2CE57H8T-VPITF Color Camera	1	ks	2 190,00 Kč	12%	2 452,80 Kč	2 452,80 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO
FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 12%	8 340,00 Kč	1 000,80 Kč

Celkem: 9 340,80 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20250370Datum splatnosti
23.12.2025Částka k uhrazení
9 340,80 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků jednotek bl. 98

Tř. Budovatelů, bl. 98, č.p. 2386
43401 Most

IČ: 28749375 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 98**
Číslo zakázky: **250107203**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP



☐ EZS ☒ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt došlo k odpojení vadné kamerové jednotky. Demontáž spojovací krabíčky. Úprava misky pod kamerovou jednotku pro protažení připojovací kabeláže. Instalace kamerové misky s protaženými kabely a montáž kamerové jednotky na spodní misku. Nastavení ideálního pohledu kamerové jednotky. Práce provedeny ve dvou technikách.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
98-SER - SERVISNÍ práce	4
98-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
DS-1280ZJ-DM21 - DS-1280ZJ-DM21 Instalační krabice pro kameru	1
DS-2CE57H8T-VPITF - DS-2CE57H8T-VPITF Color Camera	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provozuschopný

ÚDAJE



Technik: David Křibala, Křížek
Počet pracovníků: 2

PŘEVZAL



Lukešová Lenka
18. 11. 2025

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most
IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků jednotek bl. 98
Tř. Budovatelů, bl. 98, č.p. 2386
43401 Most
IČ: 28749375 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 98**
Číslo zakázky: **250107203**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☒ **CCTV** ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt kontrola stavu kamery připojením k NVR. Kamera zobrazuje nekvalitní obraz a proužkuje. Proběhla kontrola kabeláže u kamerové jednotky a v místnosti s umístěným rackem. Kabeláž v pořádku. Proběhlo restartování kamery. Po znovuoobnovení zobrazení kamery, závada přetrvává. Nutná výměna kamerové jednotky. Práce provedeny ve dvou technikách.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
98-SER - SERVISNÍ práce	4
98-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Kamera nefunkční, celkový systém provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **Lukáš Křížek, Radek Dostál**
Počet pracovníků: **2**

PŘEVZAL



Lukešová Lenka
03. 11. 2025