

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250187

Variabilní symbol: 20250115

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Společensví vlastníků jednotek bl. 524, č.p.
3080, 3081, 3082, ulice Růžová, Most

ul. Růžová, bl. 524, č.p. 3080

43401 Most

Česká republika

IČ: 28745434

Datum vystavení: 04.08.2025

Zdanitelné plnění: 31.07.2025

Datum splatnosti: 25.08.2025

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250115

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Osobně

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
524-3-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1	kpl	1 200,00 Kč	12%	1 344,00 Kč	1 344,00 Kč
524-3-SER - SERVISNÍ práce	2	hod.	650,00 Kč	12%	728,00 Kč	1 456,00 Kč
524-3-DOPM - DOPRAVA Most	1	cesta	250,00 Kč	12%	280,00 Kč	280,00 Kč

Poznámka: BLOK 524-3 fakturace zakázky 250104506 SERVIS RFID.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 12%	2 750,00 Kč	330,00 Kč

Celkem: 3 080,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20250115Datum splatnosti
25.08.2025Částka k uhrazení
3 080,00 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků jednotek bl. 524, č. p. 3080
ul. Růžová, bl. 524, č.p. 3080
43401 Most
IČ: 28745434 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 524-3**
Číslo zakázky: **250104506**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na havarii. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního otevírání vchodových dveří 3080 zadní. Provedena kontrola proměřením napájecích části systému. Kontrolou zjištěno:
Dveře zaseknuté cizím předmětem (řetízek) v prostoru magnetické lišty. Po odstranění předmětu bránící v otevírání jsou dveře i systém zcela v pořádku, bez nedostatků nebo poruch. Předseda nezastižen, informován telefonicky.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
524-3-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	2
524-3-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **David Křibala**
Počet pracovníků: **1**

PŘEVZAL



Jaroslav Šíma
14. 07. 2025