

SERVISNÍ LIST | R01972025



DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků bl.290

Jaroslava Vrchlického 2823/5

434 01 Most

IČ: 25463209, DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 290**

Číslo zakázky: **25XX00340**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK

☐ KONTROLA

☐ RR

☒ SERVIS

TYP



☐ EZS

☐ CCTV

☒ RFID

☐ EV

☐ DATA

☐ ELEKTRO

☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Po příjezdu na havárii kontrola nefunkčního zavírání dveří. Kontrola nouzového tlačítka. Demontáž a proměření magnetické lišty na křídle dveří. Kontrola, demontáž a proměření dveřních kontaktů. Po kontrole zjištěn promáčkнутý kontakt. Přepojení kabeláže na funkční kontakt. Po přepojení kontrola funkčnosti zavírání vchodových dveří. Vše provozuschopné.

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provozeroschopný

ÚDAJE



Technik: **Tomáš Matuš**

Počet pracovníků: **1**

Odpracované hodiny: **2**

Cestovné: **1**

PŘEVZAL



Josef Harvan

07. 04. 2025

Josef Harvan
předseda DV SV 208