

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019

Jsem plátce DPH

ODBĚRATEL

Společenství vlastníků bl. 10 č.p.2651, 2652, 2653, 2654, 2655, ulice SNP v Mostě

Slovenského národního povstání 2651

434 01 Most

IČO: 25471112

DIČ:

PLATEBNÍ ÚDAJE



Forma úhrady	Převodem	Variabilní symbol	260170	Datum vystavení	09.04.2026
Bankovní Účet	287403631/0300	Konstantní symbol		Datum splatnosti	30.04.2026
Suma na úhradu	9 169,88 Kč	Specifický symbol		Datum zd. plnění	08.04.2026
Číslo zakázky	ZAK-2026-03-0054				
Číslo zakázky odběratele	260101976				

Blok 10 fakturace zakázky 260101976 servis STA

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
Galvanický článek Signál	2,00	ks	122,00	12	29,28	244,00
Spojka F (kolík)	3,00	ks	28,75	12	10,35	86,25
STA - doladění komponentů, nastavení antén, výměna vadného dílu	8,00	hod	350,00	12	336,00	2 800,00
STA - Měření spektrálním analyzátořem	33,00	ks	100,00	12	396,00	3 300,00
Galvanický článek TONER XTI-1G	1,00	ks	357,14	12	42,86	357,14
STA - opravy, programování komponentů	4,00	hod	350,00	12	168,00	1 400,00



Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	8 187,39	982,49	9 169,88

Celkem k úhradě**9 169,88 Kč**

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****Společenství vlastníků bl. 10 č.p.2651, 2652, 2653, 2654,
2655, ulice SNP v Mostě**

Slovenského národního povstání 2651

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Zdeňka Jarešová**Telefon: **+420721583641****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	23.03.2026	Počet techniků na zakázce	1	Číslo zakázky	ZAK-2026-03-0054
Odpovědný technik	David Kříbala	Celkem hodin na zakázce	4	Číslo zakázky odběratele	260101976
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce	0	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	Antena,STA	Normální	Provozuschopný

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu na servis. Provedena kontrola signálu DVB-T2 na přívodním koaxiálním vedení od přijímací antény proměřením spektrálním analyzátozem (k.21,31,33,38). Dále pak na výstupu z technologie programovatelného anténního zesilovače, u rozbočení ve vchodě 2653 a na vstupu do pasivních rozbočovačů ve vchodech 2651,2652,2654 a 2655. Při této kontrole nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky ve vysílání. Dle informací od nájemníků ze vchodu 2655 - dochází k nepravidelnému kostičkování v obraze. Tato anomálie je způsobena parazitním napětím na stínění koaxiálních rozvodů. Z tohoto důvodu dojde k proměření všech koaxiálních kabelů (stínění oproti zemnicímu potenciálu) ve vchodě 2655. U nájemníků od kterých bude naměřeno parazitní napětí, nebude do systému STA připojen do doby odstranění poruchy na elektrorozvodech.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
STA - doladění komponentů, nastavení antén, výměna vadného dílu	4	hod
STA - Měření spektrálním analyzátozem	13	ks

**BAXA servis s.r.o.**
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČ: 078 96 920, DIČ: CZ07896920
www.baxa.tv**Technik**
David Kříbala**Zákazník**
Zdeňka Jarešová
23.03.2026

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****Společenství vlastníků bl. 10 č.p.2651, 2652, 2653, 2654, 2655, ulice SNP v Mostě**

Slovenského národního povstání 2651

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Zdeňka Jarešová**Telefon: **+420721583641****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	25.03.2026	Počet techniků na zakázce	1	Číslo zakázky	ZAK-2026-03-0054
Odpovědný technik	Radek Dostál	Celkem hodin na zakázce	2	Číslo zakázky odběratele	260101976
Kontakt na technika	+420774231915	Celkem cest na zakázce	0	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY**Servis****TYP SYSTÉMU****Antena,STA****PRIORITA****Normální****STAV SYSTÉMU****Provozuschopný****POPIS PRÁCE**

Příprava materiálu na servis. Ve vchodě 2655 byla provedena kontrola, odpojení a proměření všech koaxiálních kabelů (měření - stínění oproti zemnicímu potenciálu). Proměření zjištěno parazitní napětí u pěti nájemníků. Naměřené hodnoty: byt č. 6 - Čečetková 74,3V, byt č. 5 Kutsyn Mariia- 79,4V, byt č. 4 Kšonžekovi - 52,8V, byt č. 2 - Piřha Petr - 68,5V, byt č. 7 Řehák - 28,7V. Dodání jednoho kusu izolátoru (galvanického článku) k utlumení parazitního napětí. Spektrálním analyzátozem bylo provedeno proměření výstpního signálu z pasivních rozbočovačů. Dále byla provedena úprava zapojení - přepojení všech koaxiálních kabelů s naměřenou nejvyšší hodnotou na izolátory. Provedena kontrola v bytě u paní Čečetkové - obraz bez kostičkování.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
STA - Měření spektrálním analyzátozem	10	ks
STA - opravy, programování komponentů	4	hod

DODANÝ MATERIÁL

Položka	Množství	MJ
Galvanický článek TONER XTI-1G	1	ks
Spojka F (kolík)	1	ks

Technik
Radek Dostál**Zákazník**
Zdeňka Jarešová
25.03.2026

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****Společenství vlastníků bl. 10 č.p.2651, 2652, 2653, 2654,
2655, ulice SNP v Mostě**

Slovenského národního povstání 2651

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Zdeňka Jarešová**Telefon: **+420721583641****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	08.04.2026	Počet techniků na zakázce	1	Číslo zakázky	ZAK-2026-03-0054
Odpovědný technik	Radek Dostál	Celkem hodin na zakázce	4	Číslo zakázky odběratele	260101976
Kontakt na technika	+420774231915	Celkem cest na zakázce	0	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	Antena,STA	Normální	Provozuschopný

POPIS PRÁCE


Příprava materiálu před odchodem na servis. Ve vchodě 2655 bylo provedeno odpojení koaxiální kabeláže každého uživatele od tv rozbočovače. Kvůli kontrole průchodnosti signálu a k zjištění parazitního napětí bylo nutno proměřit veškerou koaxiální kabeláž. Bylo provedeno proměření multimetrem (stínění oproti zemnímu potenciálu) a proměření spektrálním analyzátozem. Proměření zjištěno parazitní napětí u dvou nájemníků. Naměřené vysoké hodnoty u Sudmovy - 27,2 VAC/82 db. Paní Jarešová - 71 VAC/82,4 db. Dodání dvou kusů izolátorů (galvanických článků), kvůli utlumení parazitního napětí. Po instalaci izolátorů naměřeny hodnoty: Sudmovy - 0 VAC/81 db, paní Jarešová 42 VAC/81,4 db. Opětovné připojení veškeré koaxiální kabeláže k rozbočovači. Práce byla provedena jedním technikem.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
STA - doladění komponentů, nastavení antén, výměna vadného dílu	4	hod
STA - Měření spektrálním analyzátozem	10	ks

DODANÝ MATERIÁL

Položka	Množství	MJ
Galvanický článek Signál	2	ks
Spojka F (kolík)	2	ks



Technik
Radek Dostál

Zákazník
Zdeňka Jarešová
08.04.2026