

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019

Jsem plátce DPH

ODBĚRATEL

Společenství vlastníků bl. 10 č.p.2651, 2652, 2653, 2654, 2655, ulice SNP v Mostě

Slovenského národního povstání 2651

434 01 Most

IČO: 25471112

DIČ:

PLATEBNÍ ÚDAJE



Forma úhrady	Převodem	Variabilní symbol	260176	Datum vystavení	16.04.2026
Bankovní Účet	287403631/0300	Konstantní symbol		Datum splatnosti	07.05.2026
Suma na úhradu	3 696,00 Kč	Specifický symbol		Datum zd. plnění	14.04.2026
Číslo zakázky	ZAK-2026-04-0018				
Číslo zakázky odběratele	260102460				

Blok 10 fakturace zakázky 260102460 servis STA

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
STA - kontrola, zjištění závady bez oprav,připojení, odpojení účastníka	6,00	hod	350,00	12	252,00	2 100,00
STA - Měření spektrálním analyzátozem	12,00	ks	100,00	12	144,00	1 200,00



Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	3 300,00	396,00	3 696,00

Celkem k úhradě**3 696,00 Kč**

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Telefon: **+420734221600**
E-mail: **servis@baxa.tv**

ODBĚRATEL

**Společenství vlastníků bl. 10 č.p.2651, 2652, 2653, 2654,
2655, ulice SNP v Mostě**
Slovenského národního povstání 2651
434 01 Most
Kontaktní osoba: **Zdeňka Jarešová**
Telefon: **+420721583641**

RYCHLÝ PŘEHLED

Datum provedení	14.04.2026	Počet techniků na zakázce	1	Číslo zakázky	ZAK-2026-04-0018
Odpovědný technik	David Křібala	Celkem hodin na zakázce	6	Číslo zakázky odběratele	260102460
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	STA	Normální	Provozuschopný

POPIS PRÁCE


Příprava materiálu na servis. Po příchodu došlo ke kontrolnímu měření spektrálním analyzátozem na koaxiálních rozvodech ve vchodě 2655 po stížnostech od nájemníků, kteří hlásí kostičkování v obraze. Kontrolou zjištěno parazitní napětí na stínění koaxiálních kabelů (9 a 7 - 45V/AC) které způsobuje tuto vadu na tuneru koncových zařízení. Nutno provést kontrolu elektroinstalace v bytových jednotkách stěžovatelů.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
STA - kontrola, zjištění závady bez oprav,připojení, odpojení účastníka	6	hod
STA - Měření spektrálním analyzátozem	12	ks



BAXA servis s.r.o. ©
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv



Technik
David Křібala

Zákazník
Zdeňka Jarešová
14.04.2026