



č.zakázky	Správce/domovník	adresa/číslo vchodu
250401511	BLAŽKA	LESNA' 935 LITVÍČKA
popis závady		
POŠKODZENÍ ZAHNENÍ VÝJEZD DVEŘÍ - MALÉHO HOSNÁ		
datum		Hod
voláno		19.2.
výjezd		19.2.
výjezd		24.4
výjezd		24.4
výjezd		24.4
výjezd		24.4
dokončeno / závěr		
Materiál	kód položky	
SPJS, A DŘEVO. MAT. 5501		
podpis		