č.zakázky	Správce/domovník	adresa/číslo vchodu
250101912	BERGER	MALÍNA 1019

obex

popis závady		datum	popis	Hod
VSTUPNÍ DVEŘE	voláno	23.4.		X
	výjezd	23.4.	OPRAVA PROTIHLUCU DVEŘÍ, SEŘÍZENÍ DVEŘÍ	SADY 1,3,4,5
	výjezd			
	výjezd			
	výjezd			
	dokončeno / závěr			

Materiál	kód položky
SPOJ. A SPOTŘ. MAT. 250,-	

podpis