

SERVISNÍ LIST | R05942025



DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 713

J.KŘÍŽE 909
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 713**
Číslo zakázky: **240107570**

Číslo objednávky:

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☒ RR ☐ SERVIS

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ

Byla provedena kontrola přijímacích antén a satelitních parabol na střeše objektu BLOK 713. Zkontrolováno mechanické uchycení, stav konektorů a celkový technický stav stožáru.

Kontrola technologie v rozvaděči s multiswitchem nebyla provedena. V cestě k technologii byly vyměněny zámky a správce domu ani po předchozí žádosti klíče nedodal. Nebylo tak možné ověřit stav aktivních prvků ani proměřit signálové parametry v distribuční části. Je potřeba RR dokončit s měřením na aktivní technologii.

Systém vykazuje zásadní nedostatky, které jsou detailně uvedeny v protokolu RR STA.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
SBD-STA - RR - přijímací technologie včetně antén	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Nedostatky

ÚDAJE



Technik: Baxa, Křibala
Počet pracovníků: 2

PŘEVZAL



Ivana Grégrová
11. 11. 2025

