

## Servisní list - s cenami - Přístupový systém

## DODAVATEL

**BAXA servis  
s.r.o.**

Slov. nár.

povstání

2652/22

Most 1

434 01

Česko

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920



## OBJEDNATEL

**Stavební bytové družstvo  
Krušnohor**

Čsl. armády 1766/84

Most 1

434 01

Česko

IČO: 00043257

DIČ: CZ00043257

## KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

**Společenství vlastníků jednotek  
č.p. 965, 966, 967**

Vinohradská 965

Horní Litvínov

436 01

Česko

IČO: 27292193

## Základní informace

ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE

240101796

ADRESA PROVEDENÍ

Vinohradská 965, 436 01 Horní Litvínov

KATEGORIE VÝJEZDU

Servis/Oprava

## Informace o zařízení

NÁZEV

Přístupový systém

KATEGORIE

Přístupový systém

## Výkaz práce

| POPIS               | MNOŽSTVÍ | CENA      | CELKOVÁ CENA |
|---------------------|----------|-----------|--------------|
| SERVISNÍ práce RFID | 10       | 650,00 Kč | 6 500,00 Kč  |
|                     |          |           | 6 500,00 Kč  |

## Dodaný materiál

| NÁZEV                        | KÓD                 | SKLAD   | KÓD<br>DODAVATELE | MNOŽSTVÍ | CENA      | CELKOVÁ<br>CENA |
|------------------------------|---------------------|---------|-------------------|----------|-----------|-----------------|
| GL20049                      |                     |         |                   | 1 ks     | 350,00 Kč | 350,00 Kč       |
| Solarix CAT5E UTP PVC<br>Eca | SXKD-5E-UTP-<br>PVC | Kabeláž | I27655141         | 4 ks     | 12,00 Kč  | 48,00 Kč        |
|                              |                     |         |                   |          |           | 398,00 Kč       |

Cestovné

| VZDÁLENOST | POPIS       | CENA      |
|------------|-------------|-----------|
| 28         | 2x Litvínov | 700,00 Kč |
|            |             | 700,00 Kč |

|                    |             |            |         |              |
|--------------------|-------------|------------|---------|--------------|
| DAŇOVÁ SAZBA       | ZÁKLAD DANĚ | SAZBA DANĚ | DAŇ     | CELKOVÁ CENA |
| Přenesená daň (0%) | 7 598,00 Kč | 0 %        | 0,00 Kč | 7 598,00 Kč  |

DRUH PLATBY  
Faktura

POPIS  
Kontrola napájecích částí systému. Kontrola přívodního kabelu k elektromechanické kliky KABA na vstupních vchodových dveří 967 a 966 kde byli zjištěny poškozené vodiče v přechodu mezi rámem a křídlem dveří. Odstranění zasklívacích lišt na rámu dveří. Oprava poškozené kabeláže výměnou vadné části a pospojení. Ve vchodě 966 zaměření kliky a odjezd pro nerezový krycí plech. Ve vchodě 966 demontována elektromechanická klika KABA z důvodu vložení zakrývacího nerez plechu jako překážka proti vypáčení. Úprava nerezového plechu pro instalaci. Po instalaci plechu, vrácení zdemontované elektromechanické kliky KABA. Kontrola funkčnosti po opravách.

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU  
Provozuschopný

DATUM PROVEDENÍ  
6. srpen 2024

Podpis technika



6. srpen 2024  
David Kříbala

Podpis zákazníka



6. srpen 2024  
Jana Kandrová

Zákazník svým podpisem souhlasí s tím že, společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje, které jí poskytuje. Tyto údaje budou sloužit pouze za účelem zpracování zakázek a pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.