

SERVISNÍ LIST | R03272025



DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků BLOK 200
ul. J. Skupy č.p. 2431 bl. 200
43401 Most
IČ: 25462229 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 200**
Číslo zakázky: **250103651**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Na základě žádosti byla provedena kontrola signálu na společné televizní anténě. Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu kontrola signálu z hlavní satelitní antény a technologie STA na půdě. Poté provedena kontrola u zákazníka který hlásil problém. Při kontrole nebyli zjištěny žádné nedostatky nebo chyby ve vysílání jak v rozvodu tak na koncové uživatelské zásuvce.
Problém je u uživatele v domácnosti který si opravu bude hradit sám na vlastní náklady. Předseda nezastižen. Informován telefonicky

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
200-SER - SERVISNÍ práce	2 hod
200-DOPM - DOPRAVA Most	1 ks
Měření spektrálním analyzátozem (měřicí bod)	8 ks

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik:

David Křibala

Počet pracovníků:

1

PŘEVZAL



Roušar Pavel

02. 07. 2025

