

SERVISNÍ LIST | R06862025



DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 631

ALBRECHTICKÁ 611
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 631**
Číslo zakázky: **250107042**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního otevírání vstupních vchodových dveří 611 od schránek přes kontakt od zvonkového systému. Kontrola napájecích částí systému a průchodnosti kabeláže od odchodového tlačítka k hlavní jednotce zvonového systému. Kontrolou zjištěn ulomený vodič z reléového modulu na straně odchodového tlačítka. Přeletování poškozeného spoje a kontrola funkčnosti. Vše plně funkční. Práce provedeny ve dvou technikách.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
631-DOPM - DOPRAVA Most	1
631-SER - SERVISNÍ práce	4

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
123 - Instalační a spojovací materiál M	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: Křibala, Baxa
Počet pracovníků: 2



PŘEVZAL



Šárka Langová
11. 11. 2025