

SERVISNÍ LIST | R06882025



DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



**Společenství vlastníků bl.534 č.p.303,
304, 305, 306 ulice Višňová**

Višňová č.p.303, 304, 305, 306

434 01 Most
IČ: 25462121 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 534**
Číslo zakázky: **250107401**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního otevírání vstupních vchodových dveří 306 přes kontakt od zvonkového systému. Kontrolou zjištěn poškozený kus od kontaktu zapuštěný do křídla dveří. Odjezd pro náhradní díl. Po návratu na objekt došlo k demontáži a odpojení poškozeného kontaktu dveří a výměně za nový kus. Po výměně provedena kontrola funkčnosti. Vše plně funkční. Práce provedeny ve dvou technikách.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
534-DOPM - DOPRAVA Most	1
534-SER - SERVISNÍ práce	4

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
190678 - Dveřní kontakt dvoupolový Dorcas 2C	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **Kříbala, Baxa**
Počet pracovníků: **2**

PŘEVZAL



Grégrová Ivana
11. 11. 2025

