

SERVISNÍ LIST | R07002025



DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 713

J.KŘÍŽE 909
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 713**
Číslo zakázky: **240107570**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☒ RR ☐ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☒ JINÉ

POPIS PRACÍ



Provedena pravidelná kontrola společné televizní antény (STA) na objektu J. Kříže blok 713/909,910. Na střeše zkontrolován stav pozemních antén, satelitních parabol a stožáru – zjištěna rozsáhlá oxidace plastových částí, poškozené LNB snímače (Astra 1 a Astra 3) a prasklá krycí manžeta stožáru – může dojít k zatečení. Provedena kontrola kabeláže, konektorů a ochranných tras, zjištěno poškození a oxidace vyžadující výměnu.

Dále provedena diagnostika technologie a multiswitchů ve vchodech 909 a 910 včetně měření signálu na vstupech a výstupech, u vybraných výstupy k účastníkům. Změřeny hodnoty DVB-T2 i satelitních signálů (Astra 1, Astra 3, Hotbird 13). Multiswitch pracují na maximálních výkonových hodnotách.

Na základě zjištění doporučena výměna zoxidovaných komponent, LNB snímačů A1 + A3, výměna ochranné kabelové trubky a oprava stožáru.
Práce provedeny v jednom technikovi.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
SBD-STA - RR - přijímací technologie včetně anté	1
SBD-STA - RR - technologie do 32 portů	2
SBD-STA - měření, diagnostika spektrálním analyzátozem	46
SBD-STA - DOPRAVA	1

DÍLY A MATERIÁL



CELKOVÝ STAV SYSTÉMU

Funkční, provozuschopný

ÚDAJE

Technik: David Křibala
Počet pracovníků: 1

PŘEVZAL

Ivana Grégrová
24. 11. 2025