

DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK

**Společenství vlastníků BLOK 534**

Pionýrů 303

434 01 Most

IČ: 25462121, DIČ:

OBJEDNAVATEL

Objednavatel služby: **BLOK 534**

Číslo objednávky:

Číslo zakázky: **250100969**

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ OPRAVA

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☒ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního otevírání vchodových dveří 304 přes kontakt od zvonkového systému na elektromechanickou kliku KABA.

Bylo provedeno kontrolní měření napájecích části systému zvonků - kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky ani poruchy.

Kontrola funkčnosti sepnutí reléového výstupu zvonků - spínání v pořádku.

Kontrola kontaktu na rámu dveří - i přes opotřebení, plně funkční.

Provedena zkouška funkčnosti zadáním kódu pro otevření před zvonky systém - funkční.

Provedena kontrola funkčnosti otevření vchodových dveří přes D.T. ve spolupráci s nájemníky (046 - poslední byt, 025 - přízemní byt) - vše plně funkční.

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **David Kříbala**
Počet pracovníků: **1**
Odpracované hodiny: **2**
Cestovné: **1**

PŘEVZAL



Grégrová Ivana
24. 02. 2025

