

DODAVATEL



**BAXA servis s.r.o.**  
Slovenského národního povstání 2652/22  
43401 Most  
IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



**Společenství vlastníků bl. 10**  
ul.SNP č.p. 2651 bl. 10  
43401 Most  
IČ: 25471112, DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 10**  
Číslo zakázky:

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ OPRAVA

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☒ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Z důvodu zvýšeného stížností od nájemníků byla provedena kontrola signálu DVB-T2 v STA proměřením spektrálním analyzátozem ve vchodech u rozbočení a výstupů na K. 21,31,33,38. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky ani poruchy ve vysílacím spektru.

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **Tomáš Matus**  
Počet pracovníků: **2**  
Odpracované hodiny: **4**  
Cestovné: **0**

PŘEVZAL



Zdeňka Jarešová  
19. 02. 2025