

DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK

**Společenství vlastníků jednotek bl. 524, č. p. 3080**

ul. Růžová, bl. 524, č.p. 3080

Číslo zakázky: 250101439 DIČ:

OBJEDNAVATEL

Objednavatel služby: **BLOK 524-3**Číslo zakázky: **250101439**

Číslo objednávky:

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ OPRAVA

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin špatné funkčnosti odchodového tlačítka ve vchodě 3080 přední. Při kontrole bylo demontováno odchodové tlačítko a proměřeni průchodnosti kabeláže z odchodového tlačítka do řídicího kontroléru. Otestování funkčnosti spínání relé kontaktu. Při této kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky ani poruchy. Při kontrole kontaktu odchodového tlačítka zjištěno mechanické poškození čímž docházelo ke ztrátám. Byla provedena výměna poškozeného odchodového tlačítka a datum výměny zapsán na zadní stranu krytu. Po výměně provedena kontrola funkčnosti i u ostatních odchodových tlačítek.

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

BPDOOR STEEL BT-004 odchodové tlačítko

1ks

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **David Křibala**
Počet pracovníků: **1**
Odpracované hodiny: **2**
Cestovné: **1**

PŘEVZAL



Jaroslav Šíma
06. 03. 2025

