

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK**BLOK 626**

Česká 474

434 01 Most

IČ: 00043257, DIČ: CZ00043257

OBJEDNAVATELObjednavatel služby: **BLOK 626**
Číslo zakázky: **250102010**

Číslo objednávky:

DRUH☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ OPRAVA**TYP**☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ**PROVEDENÉ PRÁCE**

Příprava materiálu na opravu před odjezdem na havárii. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního otevírání zadních vstupních vchodových dveří č.p. 478. Kontrola napájecích částí systému a průchodnosti kabeláže od odchodového tlačítka do kontroléru. Při kontrole zjištěno mechanické poškození odchodového bezdotykového tlačítka z tohoto důvodu došlo k demontáži a odpojení poškozeného tlačítka a výměna za nové. Po přepojení a instalaci provedena kontrola funkčnosti.

DÍLY A MATERIÁL**Položka****Počet**

DS-K7P03 exit button

1ks

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU

Funkční, provozuschopný

ÚDAJETechnik: **David Křibala**
Počet pracovníků: **1**
Odpracované hodiny: **2**
Cestovné: **1****PŘEVZAL**Stanislav Hůlek
20. 03. 2025