

DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK

**Společenství vlastníků bl. 371**

Mladé gardy 2781/1

434 01 Most

IČ: 25468847, DIČ:

OBJEDNAVATEL

Objednavatel služby: **BLOK 371**

Číslo objednávky:

Číslo zakázky: **250102518**

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt zjišťování příčin nefunkčního zavírání vstupních vchodových dveří 2781 od schránek. Kontrola napájecích částí systému proměřením. Při kontrole nebyli zjištěny žádné nedostatky ani poruchy v systému. Příčinou nefunkčního zavírání je zkřížené křídlo dveří které bylo donastaveno v pantech pro snadné zavírání. Provedena kontrola zavírání i u ostatních dveří.

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE

Technik: **David Křibala**Počet pracovníků: **1**Odpracované hodiny: **2**Cestovné: **1**

PŘEVZAL



Tomáš Trunschka

11. 04. 2025