

DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK

**Společenství vlastníků jednotek bl. 524, č.
p. 3085**

Růžová 3085

43401 Most, DIČ:

OBJEDNAVATEL

Objednavatel služby: **BLOK 524-11**

Číslo objednávky:

Číslo zakázky: **Zakázka 250102625**

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Příprava materiálu před odjezdem na objekt. Po příjezdu na objekt zjišťování příčin nefunkčního zavírání zadních vchodových dveří ve vchodě 3093. Kontrolou zjištěno: špatně uchycené rameno zavírače, chybějící šroub na rameni zavírače, nedoléhající horní magnet na rámu dveří, špatně seřízený zavírač. Provedena oprava ukotvení zavírače a jeho následné seřízení. Magnet na rámu dveří byl vypodložen a seřízen pro správnou funkčnost zavírání dveří. Po opravě provedena kontrola funkčnosti zavírání zadních vchodových dveří. Pořízení video nahrávky.

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provozeroschopný

ÚDAJE



Technik: **Matuš, Kříbala**
Počet pracovníků: **2**
Odpracované hodiny: **2**
Cestovné: **1**

PŘEVZAL



Kotátková Alena
23. 04. 2025

