

## DODAVATEL



## BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22  
43401 Most  
IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

## ZÁKAZNÍK



## BLOK 723

J.ŠEVČÍKA 946  
43401 Most  
IČ: 00043257, DIČ:

## OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 723**  
Číslo zakázky: **Zakázka 250103146**

Číslo objednávky:

## DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

## TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☒ JINÉ

## PROVEDENÉ PRÁCE



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin kostičkování v obraze. Kontrola signálu z přijímací antény pro DVB-T2. Provedena kontrola výstupních signálů z technologie STA. Při kontrole zjištěna vadná programovatelná kazeta Teléves Ref.5179 která deformovala a zhoršovala kvalitu výstupního signálu. Z tohoto důvodu došlo k výměně vadné programovatelné kazety. Po výměně provedeno nastavení vstupních a výstupních hodnot na programovatelné kazetě Teléves. Po provedených změnách kontrola signálů v rozbočovacích místech (sklep). Naměřené hodnoty uloženy do spektrálního analyzátoru.

## DÍLY A MATERIÁL



## Položka

## Počet

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Programovatelná kazeta Teléves Ref.5179 | 1ks |
| Měření spektrálním analyzátozem         | 8ks |

## CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

## ÚDAJE



Technik: **David Křibala**  
Počet pracovníků: **1**  
Odpracované hodiny: **2**  
Cestovné: **1**

## PŘEVZAL



Jiří Koranda  
15. 05. 2025

