

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 521
RŮŽOVÁ 1687
43401 Most
IČ: 00043257, DIČ: CZ00043257

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 521**
Číslo zakázky: **Zakázka 250103235**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☒ **CCTV** ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Po příjezdu kontrola nahrávacího zařízení, kontrola časového plánu pro nahrávání, kontrola pohybové detekce pro kamery v panelovém domě. Kontrola nahrávek 2 měsíce zpět. Kontrolou nezjištěny žádné závady.

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provoznuschopný

ÚDAJE



Technik:	Baxa, Matuš
Počet pracovníků:	2
Odpracované hodiny:	2
Cestovné:	1

PŘEVZAL



Milan Schönpflug
02. 06. 2025