

## DODAVATEL



## BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22  
43401 Most  
IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

## ZÁKAZNÍK



## BLOK 610

J. A. Komenského 510/12  
434 01 Most  
IČ: 00043257, DIČ: CZ00043257

## OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 610**  
Číslo zakázky: **Zakázka 250103286**

Číslo objednávky:

## DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

## TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

## PROVEDENÉ PRÁCE



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na havárii. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního zavírání vstupních vchodových dveří 514 od silnice. Provedena kontrola napájecích částí systému RFID proměřením, průchodnosti kabeláže z kontroléru k magnetické liště přes nouzové tlačítko. Kontrolou zjištěn vadný spoj na rámu dveří který byl zkratem poškozen. Provedena výměna poškozeného kontaktu v rámu dveří včetně jeho protikusy na křídle dveří. Po výměně provedena kontrola funkčnosti.

## DÍLY A MATERIÁL



## Položka

## Počet

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| DORCAS 3C - DVEŘNÍ TROJITÝ KONTAKT PRO NAPÁJENÍ ZÁMKŮ | 1ks |
|-------------------------------------------------------|-----|

## CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

## ÚDAJE



Technik: **David Kříbala**  
Počet pracovníků: **1**  
Odpracované hodiny: **2**  
Cestovné: **1**

## PŘEVZAL



Václav Ernest  
19. 05. 2025

