

SERVISNÍ LIST | R03422025



DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků jednotek bl. 524, č. p. 3085
Růžová 3085
43401 Most
IČ: 28741374 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 524-11** Číslo objednávky:
Číslo zakázky: **Zakázka 250103781**

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na firmě před odjezdem na havárii. Po příjezdu na havarii kontrola nefunkčních dveří. Kontrola controleru v technickém zázemí, proměření controleru pod zátěží. Vypnutí RFID systému. Demontáž odchodového tlačíka. Proměření kabeláže od controleru k odchodovému tlačítku. Demontáž příchodové čtečky. Proměření kabeláže od controleru k příchodové čtečce. Kabeláž v pořádku. Demontáž krytu magnetické lišty a proměření kabeláže. Kontrola a proměření controleru a spínacích relé, vše na zařízení v pořádku.

Na křídle dveří, kde je osazeno madlo s protikusy pro elektromagnety, byla namatována vrstva lepidla, které způsobilo že se dveře slepily s elektromagnety a šlo velice těžce otevírat dveře. Po zjištění této skutečnosti, bylo provedeno očištění a odmaštění. Poté byl systém zcela funkční.

Tento stav provedla úmyslně třetí osoba, za jakým účelem netušíme.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
524-11-SER - SERVISNÍ práce	2
524-11-DOPM - DOPRAVA Most	1
524-11-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provozeroschopné

ÚDAJE



Technik: **Křížek, Matus**
Počet pracovníků: **2**

PŘEVZAL



Koťátková Alena
15. 06. 2025

