

SERVISNÍ LIST | R03972025



DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 625

Česká 380
43401 Most

IČ: | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 625**
Číslo zakázky: **250102410**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☒ **JINÉ**

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního přenosu chybových hlášení z kamerového systému. Stažení zálohované databáze nastavení GSM modulu GD-04 a importování do konfiguračního nástroje GD-LINK. Spojení PC s modulem GD-04 a provedena diagnostika. Kontrolou napájecích systému zjištěna porucha na záložní baterii GSM modulu GD-04, dále pak po vyvolání poruchy na modulu se nepřenáší informace pomocí zaslání SMS - vizuálně funkční, systémově nefunkční. Se zástupcem domu domluvená výměna vadného GSM modulu GD-04 který byl objednáán. Po dodání zboží bude proveden výjezd na objekt a výměna GSM modulu. Odpojení PC od GSM modulu.

Práce provedeny v jednom technikovi

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
625-SER - SERVISNÍ práce	1
625-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Nefunkční

ÚDAJE



Technik: **David Křibala**
Počet pracovníků: **1**

PŘEVZAL



Michal Tomko
23. 10. 2025

