

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků jednotek bl. 524, č. p. 3085
Růžová 3085
43401 Most
IČ: 28741374 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 524-11**
Číslo zakázky: **250104784**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na firmě před odjezdem na objekt. Po příjezdu na objekt zjišťování příčin nezavírajících dveří ve vchodě 3092 přední. Kontrola magnetické lišty. Kontrola odchodového tlačítka. Důvodem nezavírajících dveří bylo špatně seřízené brano. Seřízení brana a odzkoušení zavírání dveří. Seřízení brana ve vchodě 3092 zadní.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
524-11-SER - SERVISNÍ práce	2
524-11-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provozeroschopný

ÚDAJE



Technik: **Tomáš Matuš**
Počet pracovníků: **1**

PŘEVZAL



Kotátková Alena
25. 07. 2025



