

DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK

**Společenství vlastníků jednotek bl. 98**Tř. Budovatelů, bl. 98, č.p. 2386
43401 Most

IČ: 28749375 | DIČ:

OBJEDNAVATEL

Objednavatel služby: **BLOK 98**
Číslo zakázky: **250105494**

Číslo objednávky:

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP

☐ EZS ☒ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního kamerového systému. Provedena kontrola napájecích částí systému. Kontrolou a proměřením zjištěn vadný napájecí zdroj pro kamerového jednotky ve vchodech. Odjezd pro náhradní díl. Po návratu došlo k odpojení a demontáži starého vadného napájecího zdroje v datovém rozvaděči umístěném ve sklepních prostorách obchodu 2387. Po demontáži došlo k přepojení napájení kamerových jednotek na nový napájecí zdroj 12V. Po výměně prodejna kontrola funkčnosti kamerového systému a jeho jednotek. Při kontrole zjištěna vadná kamerová jednotka ve vchodě 2386 - Schránky. Se zástupcem domu domluvená objednávka na výměnu vadné kamerové jednotky. Práce provedeny ve dvou technikách.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
98-SER - SERVISNÍ práce	4
98-DOPM - DOPRAVA Most	2

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
RS-100-12 - Mean Well RS-100-12 AC/DC vestavný zdroj, uzavřený 8.5 A 102 W 12	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, s nedostatkem

ÚDAJE



Technik: David Křibala, Radek Dostál
Počet pracovníků: 2

PŘEVZAL



Lukešová Lenka
28. 08. 2025