

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 723

J.ŠEVČÍKA 946
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 723**
Číslo zakázky: **250106534**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☒ **EV** ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt zjišťování příčin nefunkčního zvonového systému. Provedena kontrola napájecích částí systému a pruchodnosti kabeláže od zvonkové jednotky ke stoupacímu vedení. Kontrolou zjištěna závada na hlavní jednotce zvonového systému ve vchodě 947 - nutná oprava. Odpojení a demontáž vadné jednotky zvonků 4FN 230 63 Tesla Guard, z důvodu opravy. Po dobu opravy nainstalována servisní jednotka. Po zapojení a instalaci servisní jednotky provedeno základní nastavení. Práce provedeny ve dvou technikách. Cestovné vykázáno v předešlé zakázce č.250106533.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
723-SER - SERVISNÍ práce	4
723-DOPM - DOPRAVA Most	0

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
Servisní jednotka zvonku Tesla Guard 4FN 230 63 - zápůjčka	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: David Křibala, Lukáš Křížek
Počet pracovníků: 2

PŘEVZAL



Jiří Koranda
13. 10. 2025

