

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 534

Višňová č.p.303, 304, 305, 306
434 01 Most

IČ: 25462121 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 534**
Číslo zakázky: **250106620**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin špatné funkčnosti čtečky elektromechanické kliky KABA na vstupních vchodových dveří 303. Provedena kontrola napájecích baterií proměřením zátěžovým testerem - 1,53V a 1.52V. Při kontrole venkovní části elektromechanické kliky KABA zjištěno poškození přechodového kabelu (punčocha) ke čtečce - viz foto. Dále pak poškození hardwaru čtečky - nutná výměna. Po výměně čtečky a přechodové kabeláže (punčochy) byla elektromechanická klika zaktualizována a byla provedena kontrola funkčnosti. Práce provedeny ve dvou technikách.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
534-DOPM - DOPRAVA Most	1
534-SER - SERVISNÍ práce	4

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
Modul čtečky KABA 2620MID-3-1 C-LEVER	1
Přechodový kabel (punčocha) pro KABA C-LEVER	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **Kříbala, Křížek**
Počet pracovníků: **2**

PŘEVZAL



Grégrová Ivana
10. 10. 2025

G