

DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK

**Společenství vlastníků jednotek bl.602**Lidická 66/27
43401 Most

IČ: 28745299 | DIČ:

OBJEDNAVATEL

Objednavatel služby: **BLOK 602**
Číslo zakázky: **250106861**

Číslo objednávky:

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☒ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního zvonkového systému ve vchodě 60. Kontrola napájecích částí systému a průchodnosti kabeláže od zvonkové jednotky ke spojovací krabice ve spoupacím vedení (ocepu).

Kontrolou zjištěno: Napájecí zdroj pro zvonkový systém je vadný - nutná výměna. Hlavní zvonková jednotka je špatného typu - 4fn 230 97.1n tento typ není určen pro video zvonkový systém.

Ze síťového napájecího zdroje není 24V po oranžovém páru, který není zapojen do jednotky zvonků, po zeleném páru 18V je připojeno na přívodních svorkách jednotky která však je určena 24V.

Z těchto důvodu je zvonkový systém nefunkční. Náhradní díly byly objednány. Po dodání bude proveden výjezd na objekt. Práce provedeny ve dvou technikách.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
602-SER - SERVISNÍ práce	4
602-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Nefunkční

ÚDAJE



Technik: **Kříbala, Křížek**
Počet pracovníků: **2**

PŘEVZAL



Josef Pokorný
23. 10. 2025