

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most
IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků BLOK 19
ul. Čsl. armády č.p.
Most
IČ: 25472178 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 19**
Číslo zakázky: **250107016**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☒ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního zvonového systému. Kontrola napájecích částí systému a průchodnosti kabeláže od zvonkové jednotky ke spojovací krabici stoupacího vedení. Kontrolou zjištěn zkrat na sběrnici zvonkového systému. Dohledání zkratu za pomoci rozpojení stoupacího vedení v 6-7. np - bez výsledku, 3-4.np - bez výsledku. V 2.np - byt č.10 zkrat z bytové jednotky která je v rekonstrukci. Bytová jednotka zůstala odpojena od sběrnice zvonkového systému. Práce provedeny ve dvou technikách.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
19-SER - SERVISNÍ práce	4
19-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný s nedostatkem

ÚDAJE



Technik: Dostál, Křibala
Počet pracovníků: 2

PŘEVZAL



Jiří Maria Sieber
29. 10. 2025

