

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 626

Česká 474
434 01 Most

IČ: 00043257 | DIČ: CZ00043257

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 626**
Číslo zakázky: **250107049**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na havárii před odjezdem na objekt. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního otevírání vchodových dveří 479 od schránek. Kontrolou zjištěno mechanické zpříčení magnetických kontaktů v rámu dveří způsobené uvolněními kotvícími šrouby. Po uvolnění dveří došlo k dotažení kotvících šroubů elektromagnetu v rámu dveří, odblokování nouzového tlačítka. Po uvedení dveří do provozního stavu byla provedena kontrola funkčnosti systému RFID. Pořízen videozáznam o funkčnosti. Práce provedeny v jednom technikovi. Předseda nebyl zastížen na objektu, informován telefonicky.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
625-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1
625-SER - SERVISNÍ práce	1
625-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **David Křibala**
Počet pracovníků: **1**

PŘEVZAL



Stanislav Hůlek
27. 10. 2025