

## DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**Slovenského národního povstání 2652/22  
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

## ZÁKAZNÍK

**BLOK 626**Česká 474  
434 01 Most

IČ: 00043257 | DIČ: CZ00043257

## OBJEDNAVATEL

Objednavatel služby: **BLOK 626**  
Číslo zakázky: **250107052**

Číslo objednávky:

## DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

## TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

## POPIS PRACÍ



Příprava na firmě před odjezdem. Kontrola a seřízení veškerých bran u dveří ve vchodech č. 484, 483, 482, 481, 480, 479, 478, 477 a 476 a promazání všech pohyblivých částí u dveří. Ve vchodě č. 480 zjištěna závada u spodních dveří, ( po zavření dveří a sepnutí magnetů dveře nedrží), kontrola nouzového tlačítka + seřízení magnetů a kontrola funkčnosti. Magnety funkční, dveře drží. Ve vchodě 479 zjištěna další závada u horních dveří (uvolněný magnet - dveře nešli otevřít po otevření nešli zavřít, zřejmě násilná manipulace z vnitřní strany dveří). Uchycení magnetu a seřízení pantů - dveře funkční. V některých vchodech bylo potřeba seřídít i panty jelikož dveře jsou z úhlů a nechají se při zavření na magnet ( nedovírají se). Práce byla provedena jedním technikem. Správce panelového domu se mi nepodařilo kontaktovat telefonicky. Proto mu byla zaslána sms.

## PROVEDENÉ PRÁCE



| Položka                  | Počet |
|--------------------------|-------|
| 626-SER - SERVISNÍ práce | 5     |
| 626-DOPM - DOPRAVA Most  | 1     |

## DÍLY A MATERIÁL



| Položka                     | Počet |
|-----------------------------|-------|
| Multi spray Soudal - 200 ml | 1     |

# CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provozeroschopný

## ÚDAJE



Technik: Radek Dostál  
Počet pracovníků: 1

## PŘEVZAL



Stanislav Hůlek  
29. 10. 2025