

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků jednotek bl. 98

Tř. Budovatelů, bl. 98, č.p. 2386
43401 Most

IČ: 28749375 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 98**
Číslo zakázky: **250107203**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☒ **CCTV** ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt kontrola stavu kamery připojením k NVR. Kamera zobrazuje nekvalitní obraz a proužkuje. Proběhla kontrola kabeláže u kamerové jednotky a v místnosti s umístěným rackem. Kabeláž v pořádku. Proběhlo restartování kamery. Po znovuoobnovení zobrazení kamery, závada přetrvává. Nutná výměna kamerové jednotky. Práce provedeny ve dvou technikách.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
98-SER - SERVISNÍ práce	4
98-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Kamera nefunkční, celkový systém provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **Lukáš Křížek, Radek Dostál**
Počet pracovníků: **2**

PŘEVZAL



Lukešová Lenka
03. 11. 2025