

SERVISNÍ LIST | R07202025



DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 631

ALBRECHTICKÁ 611
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 631**
Číslo zakázky: **250107760**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt zjišťování příčin nedovírání a drhnutí dveří. Úprava chodu dveří na pantech křídla dveří. K drhnutí docházelo v místě zavření magnetické lišty. Kontrola funkčnosti magnetické lišty. Došlo k seřízení dveří a volnému chodu křídla dveří. Dveře již nedrhnou a dovírají.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
631-SER - SERVISNÍ práce	2
631-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční

ÚDAJE



Technik: **Lukáš Křížek**
Počet pracovníků: **1**

PŘEVZAL



Šárka Langová
24. 11. 2025

