

## Servisní list - s cenami - BLOK B Zvonkový systém

## DODAVATEL

**BAXA servis  
s.r.o.**

Slov. nár.

povstání

2652/22

Most 1

434 01

Česko

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

## KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

**Stavební bytové družstvo  
Krušnohor**

Čsl. armády 1766/84

Most 1

434 01

Česko

IČO: 00043257

DIČ: CZ00043257

## Základní informace

ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE

240106552

ADRESA PROVEDENÍ

Nad Parkem 384, 435 13 Meziboří u Litvínova

KATEGORIE VÝJEZDU

Servis/Oprava

## Informace o zařízení

NÁZEV

BLOK B Zvonkový systém

KATEGORIE

Zvonkový systém

## Výkaz práce

| TECHNIK       | POPIS             | MNOŽSTVÍ | CENA      | CELKOVÁ CENA |
|---------------|-------------------|----------|-----------|--------------|
| Petr Havel    | SERVISNÍ práce EV | 3        | 405,00 Kč | 1 215,00 Kč  |
| David Kříbala | SERVISNÍ práce EV | 3        | 405,00 Kč | 1 215,00 Kč  |
|               |                   |          |           | 2 430,00 Kč  |

## Dodaný materiál

| NÁZEV                                 | KÓD    | SKLAD              | KÓD<br>DODAVATELE | MNOŽSTVÍ | CENA    | CELKOVÁ<br>CENA |
|---------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|----------|---------|-----------------|
| Nebyl použit žádný spotřební materiál | NO-MAT | Spotřební materiál | NO-MAT            | 1 ks     | 0,00 Kč | 0,00 Kč         |
|                                       |        |                    |                   |          |         | 0,00 Kč         |

Cestovné

| VZDÁLENOST | POPIS            | CENA      |
|------------|------------------|-----------|
| 14         | DOPRAVA Meziboří | 350,00 Kč |
|            |                  | 350,00 Kč |

|                    |             |            |         |              |
|--------------------|-------------|------------|---------|--------------|
| DAŇOVÁ SAZBA       | ZÁKLAD DANĚ | SAZBA DANĚ | DAŇ     | CELKOVÁ CENA |
| Přenesená daň (0%) | 2 780,00 Kč | 0 %        | 0,00 Kč | 2 780,00 Kč  |

DRUH PLATBY  
Faktura

POPIS  
Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního videosignálu ze zvonkové jednotky. Kontrola proměřením napájecích částí systému a průchodnosti kabeláže do bytových jednotek a páteřního vedení. Kontrolou zjištěn vada na domácím videotelefonu ve vchodě 385 č.bytu 12 [2.np/](#) kterému byl odpojen přívod videosignálu. Nájemník z problémového bytu bude kontaktován a bude u něj provedena kontrola videotelefonu (p.BULA tel: 602 44 38 42). Zbytku nájemníkům videosignál funguje. Polepení spojovacích krabic v ocepu ve všech vchodech a patrech. Pořízena fotodokumentace. Předseda souhlasí, že stav rozvodů je v pořádku a nebyla nikde ze strany firmy ponechána kabeláž mimo ochranné trasy ( lišty, trubky, krky, krabice )

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU  
Provoznuschopný s nedostatky


DATUM PROVEDENÍ  
10. říjen 2024

Podpis technika



10. říjen 2024  
David Kříbala

Podpis zákazníka



10. říjen 2024  
Josef Půža

Zákazník svým podpisem souhlasí s tím že, společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje, které jí poskytuje. Tyto údaje budou sloužit pouze za účelem zpracování zakázek a pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.