

Servisní list

DODAVATEL

BAXA servis
s.r.o.

Slov. nár.
povstání
2652/22
Most 1
434 01
Česko
IČO: 07856920
DIČ: CZ07856920



KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

Stavební bytové družstvo
Krušnohor

Čsl. armády 1766/84
Most 1
434 01
Česko
IČO: 00043257
DIČ: CZ00043257

Základní informace

ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE
240107074

ADRESA PROVEDENÍ
Josefa Ševčíka 946/5, 434 01 Most 1

KATEGORIE VÝJEZDU
Havárie

Informace o zařízení

NÁZEV
BLOK 723 Přístupový systém

KATEGORIE
Přístupový systém

Výkaz práce

TECHNIK	POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA	CELKOVÁ CENA
David Kříbala	HAVARIJNÍ výjezd	1	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
David Kříbala	SERVISNÍ práce RFID	1	650,00 Kč	650,00 Kč
David Kříbala	PROGRAMOVACÍ práce	1	650,00 Kč	650,00 Kč
				2 500,00 Kč

Dodaný materiál

NÁZEV	KÓD	SKLAD	KÓD DODAVATELE	MNOŽSTVÍ	CENA	CELKOVÁ CENA
Madlo kliky C-Lever				1 ks	450,00 Kč	450,00 Kč
						450,00 Kč

Cestovné

VZDÁLENOST	POPIS	CENA
10	DOPRAVA Most	250,00 Kč
		250,00 Kč

DAŇOVÁ SAZBA	ZÁKLAD DANĚ	SAZBA DANĚ	DAŇ	CELKOVÁ CENA
Přenesená daň (0%)	3 200,00 Kč	0 %	0,00 Kč	3 200,00 Kč

DRUH PLATBY
Faktura

POPIS
Příprava materiálu na opravu před odjezdem na havárii. Po příjezdu zjištěna zlomená mechanická klika od elektromechanické kliky KABA z vnitřní strany vchodu. Odjezd pro náhradní díl. Po příjezdu, výměna poškozené kliky ve vchodě 950 přední. Po výměně kontrola funkčnosti. Aktualizována databáze a kontrola nastavení. Vše plně funkční

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU
Provozoschopný

DATUM PROVEDENÍ
23. říjen 2024

Podpis technika



23. říjen 2024
David Křibala

Podpis zákazníka



23. říjen 2024
Jiří Koranda

Zákazník svým podpisem souhlasí s tím že, společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje, které jí poskytuje. Tyto údaje budou sloužit pouze za účelem zpracování zakázek a pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.