

Servisní list

DODAVATEL

**BAXA servis
s.r.o.**

Slov. nár.

povstání

2652/22

Most 1

434 01

Česko

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920



KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

**Stavební bytové družstvo
Krušnohor**

Čsl. armády 1766/84

Most 1

434 01

Česko

IČO: 00043257

DIČ: CZ00043257

Základní informace

ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE

240107297

ADRESA PROVEDENÍ

Josefa Ševčíka 864/20, 434 01 Most 1

KATEGORIE VÝJEZDU

Servis/Oprava

Informace o zařízení

NÁZEV

BLOK 709 Společná televizní anténa

KATEGORIE

Anténní a satelitní systém

Výkaz práce

TECHNIK	POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA	CELKOVÁ CENA
David Kříbala	SERVISNÍ práce STA	2	350,00 Kč	700,00 Kč
Tomáš Matuš	SERVISNÍ práce STA	2	350,00 Kč	700,00 Kč
David Kříbala	Měření spektrálním analyzátozem	15	100,00 Kč	1 500,00 Kč
				2 900,00 Kč

Dodaný materiál

NÁZEV	KÓD	SKLAD	KÓD DODAVATELE	MNOŽSTVÍ	CENA	CELKOVÁ CENA
Nebyl použit žádný spotřební materiál	NO-MAT	Spotřební materiál	NO-MAT	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
						0,00 Kč

Cestovné

Žádné cestovné

DAŇOVÁ SAZBA	ZÁKLAD DANĚ	SAZBA DANĚ	DAŇ	CELKOVÁ CENA
Přenesená daň (0%)	2 900,00 Kč	0 %	0,00 Kč	2 900,00 Kč

DRUH PLATBY
Faktura

POPIS
Kontrola signálu DVB-T2 z STA. Kontrolou zjištěna nízká úroveň síly signálu a kvality na k.44 už z antény na střeše. Z toho důvodu byla anténa znovu nastavena na správný směr. Po nastavení antény bylo upraveno i nastavení programovatelného antenního zesilovače. Po těchto úpravách bylo provedeno kontrolní měření ve vchodech a u účastníků kteří si stěžovali na zhoršený příjem signálu MUX 24.

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU
Provozuschopný


DATUM PROVEDENÍ
6. listopad 2024

Podpis technika



6. listopad 2024
David Kříbala

Podpis zákazníka



6. listopad 2024
Jiří Mach

Zákazník svým podpisem souhlasí s tím že, společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje, které jí poskytuje. Tyto údaje budou sloužit pouze za účelem zpracování zakázek a pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.