

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků jednotek bl. 547
Rozmarýnová bl.547, č.p. 1348
43401 Most
IČ: 28733801, DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 547**
Číslo zakázky: **250100266**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ OPRAVA

TYP



☐ EZS ☒ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Po příjezdu na objekt zjišťování příčin nefunkčního kamerového systému (analog). Kontrola napájecích částí systému. Kontrolou zjištěn vadný napájecí zdroj od DVR. Odjezd pro náhradní díl. Po návratu, instalace a zapojení nového napájecího zdroje. Po připojení nastavení výstupního napětí. Po výměně zdroje provedena kontrola DVR. DVR bez záznamu od 8.1.25 cca 13:53 do dnes. Jinak plně funkční.

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

Mean Well RS-100-12 AC/DC vestavný zdroj, uzavřený 8.5 A 102 W 12

1ks

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **Kříbala, Dostál**
Počet pracovníků: **2**
Odpracované hodiny: **2**
Cestovné: **2**

PŘEVZAL



Ervín Breckl
13. 01. 2025

