

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK R3

Hamerská 332
43542 Litvínov
IČ: 00043257, DIČ: CZ00043257

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: BLOK R3
Číslo zakázky: 250100785

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ OPRAVA

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☒ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního zvonění přes zvonkový systém a domácí telefony. Vchod 332 - byt č.14 - Štírek zjištěny špatně zapojené vodiče v domácím telefonu a rozpojeny kontakt ve spojovacím věnečku v ocepu. Po přepojení a opravě kontaktu plně funkční. V bytě č.24 - Žampachová chybějící domácí telefon. Dohledání původní kabeláže od zvonkové systému v bytě účastníka. Proměření průchodnosti kabeláže a napájení. Po kontrole instalace nového domácího telefonu od zvonkové ho systému a připojení. Po připojení, kontrola funkčnosti - funkční. Vchod 333 č.b 13 - Calderonová kontrolou zjištěn upadlý vodič ve spojovacím věnečku v ocepu, dále pak nefunkční domácí telefon od zvonkového systému který byl vyměněn. Po výměně kontrola - plně funkční.

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

Tesla 4FP 211 01.201 ELEGANT bílí.

2ks

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: Křížek, Křibala
Počet pracovníků: 2
Odpracované hodiny: 4
Cestovné: 1

PŘEVZAL



Markéta Žatecká
06. 02. 2025

