

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků bl. 369
ul. Hutnická č.p. 2826 bl. 369
43401 Most
IČ: 25468782, DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 369**
Číslo zakázky: **250100957**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ OPRAVA

TYP



☐ EZS ☒ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt zjišťování příčin nefunkční kamerových jednotek na chodbě a ve výtahu. Kontrola napájecích částí systému v datovém rozvaděči proměřením. Kontrola průchodnosti kabeláže od kamerových jednotek do DVR. Provedena kontrola kabeláže ve sklepních prostorech, společných prostor na chodbách v přízemí. Provedena i kontrola vedení kabeláže ve výtahových šachtách a zapojení včetně kontroly napájecích zdrojů na kabinách výtahů. Kontrolou zjištěn poškozené koaxiální kabely (obrazový 4ks) v prostupu mezi zdmi. Provedena oprava kabeláže nastavením. Instalace a zapojení F-Spojek (samice/samice) a F-konektorů 5,2mm kompresní. Po pospojení kabeláže provedena kontrola funkčnosti systému a obrazu z kamerových jednotek.

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
F-spojka (samice/samice)	4ks
KONEKTOR F/5.2-CFS	8ks

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **Matuš, Dostál**
Počet pracovníků: **2**
Odpracované hodiny: **6**
Cestovné: **1**

PŘEVZAL



Lukáš Martonka
11. 04. 2025