

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků jednotek BLOK 376

ul. U Věžových domů, blok 376, č.p. 2936

43401 Most

IČ: 28731557, DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: BLOK 376

Číslo objednávky:

Číslo zakázky: 250101860

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ OPRAVA

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☒ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Příprava materiálu před odjezdem na opravu. Po příjezdu zjišťování nefunkční hlavní jednotky zvonků. Provedena kontrola proměření napájecích částí systému a průchodnosti kabeláže od zvonkové jednotky do stoupacího vedení včetně. Při kontrole zjištěna poškozená kabeláž ve zvonkovém tablu která byla opravena. Po opravě provedena kontrola funkčnosti.

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

Instalační a spojovací materiál "S"

1ks

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: Petr Havel

Počet pracovníků: 1

Odpracované hodiny: 3

Cestovné: 1

PŘEVZAL



Petr Bačo

21. 03. 2025