

DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK

**BLOK 626**

Česká 474

434 01 Most

IČ: 00043257, DIČ: CZ00043257

OBJEDNAVATEL

Objednavatel služby: **BLOK 626**
Číslo zakázky: **250101982**

Číslo objednávky:

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ OPRAVA

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního otevírání zadních vstupních vchodových dveří č.p. 481. Kontrola napájecích částí systému a průchodnosti kabeláže od odchodového tlačítka do kontroléru. Při kontrole zjištěno mechanické poškození odchodového bezdotykového tlačítka. Odjezd pro náhradní díl. Po příjezdu provedena demontáž a odpojení poškozeného tlačítka. Proběhlo přepojení a instalaci nového bezdotykového tlačítka. Po připojení kontrola funkčnosti.

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

DS-K7P03 exit button

1ks

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE

Technik: **David Kříbala**
Počet pracovníků: **1**
Odpracované hodiny: **2**
Cestovné: **1**

PŘEVZAL

Stanislav Hůlek
19. 03. 2025