

DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK

**BLOK 706**

J.ŠEVČÍKA 836

43401 Most

IČ: 00043257, DIČ:

OBJEDNAVATEL

Objednavatel služby: **BLOK 706**

Číslo objednávky:

Číslo zakázky: **Zakázka 250102510**

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP

☐ EZS ☒ **CCTV** ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na havárii. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního kamerového systému. Kontrola napájecích částí systému. Při kontrole zjištěna vadná baterie v UPS stanici. Z tohoto důvodu byla UPS stanice odpojena a demontována. Odjezd pro náhradní díl. Provedena výměna vadné baterie v UPS stanici za novou. Po výměně provedena kontrola funkčnosti. Po návratu proběhlo opětovné připojení UPS stanice. Po výměně a kontrole vše plně funkční. Z důvodu nepřítomnosti zástupce domu, byl informován telefonicky. Při komunikaci vynesena požadavek na přidání telefonního čísla do GSM komunikátoru z důvodu přehledu o funkčnosti systému pomocí SMS zpráv. Na základě tohoto požadavku byla stažena zálohované nastavení. Import souboru do konfiguračního nástroje GD-Link, vzdálené spojení s komunikátorem a PC. Byla provedena úprava v nastavení telefonních čísel. Po změnách v nastavení proveden export databáze nastavení. Odpojení PC s komunikátorem na domě.

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

UltraTech UT1270 Akumulátor 7Ah

1ks

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **David Křibala**
Počet pracovníků: **1**
Odpracované hodiny: **2**
Cestovné: **2**

PŘEVZAL



Hajzlerová Andrea
11. 04. 2025