

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 571
J.WOLKERA 393
43401 Most
IČ: 00043257 | DIČ: CZ00043257

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 571**
Číslo zakázky: **250104657**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☒ **JINÉ**

POPIS PRACÍ



Kontrola hlavní technologie na střeše budovy, antén, kabeláže, konektorů, hlavní stanice a jejich komponentů. Provedena korekce výstupních hodnot na základě změn ve vysílacím spektru ze strany poskytovatele. Následně provedena kontrola na hlavním a podružném rozbočení, včetně výstupů pro koncové uživatele, ve všech vchodech domu.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
571-SER - SERVISNÍ práce	4
571-MER - Měření a diagnostika spektrálním analyzátozem	30
571-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provoznuschopný

ÚDAJE



Technik: **Marek Baxa**
Počet pracovníků: **1**

PŘEVZAL



Kamil Šnírer
22. 07. 2025