

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**Slovenského národního povstání 2652/22
43401 MostTelefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****Společenství vlastníků bl.64**A.Dvořáka 2182, 2183, 2184, bl.64
43401 MostKontaktní osoba: **Ivan Hora**Telefon: **+420725803120****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	12.03.2026	Počet techniků na zakázce	1	Číslo zakázky	ZAK-2026-02-0048
Odpovědný technik	David Křibala	Celkem hodin na zakázce	4	Číslo zakázky odběratele	260101437
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	STA	Normální	Provozuschopný

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu na servis před odjezdem na objekt. Po příjezdu provedena kontrola hlavní přijímací technologie umístěné na půdě objektu. Provedeno kontrolní měření signálu z antény spektrálním analyzátozem (k.21,31,33,38), v rozbočení koaxiálního vedení a namátkově v bytech účastníků na koncových SAT+TV+R zásuvkách. Naměřené hodnoty uloženy do měřícího protokolu.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
DOPRAVA Most	1	cesta
STA - kontrola, zjištění závady bez oprav,připojení, odpojení účastníka	4	hod
STA - Měření spektrálním analyzátozem	9	ks