

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****Společenství vlastníků bl. 10 č.p.2651, 2652, 2653, 2654,
2655, ulice SNP v Mostě**

Slovenského národního povstání 2651

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Zdeňka Jarešová**Telefon: **+420721583641****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	25.03.2026	Počet techniků na zakázce	1	Číslo zakázky	ZAK-2026-03-0054
Odpovědný technik	Radek Dostál	Celkem hodin na zakázce	2	Číslo zakázky odběratele	260101976
Kontakt na technika	+420774231915	Celkem cest na zakázce	0	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY**Servis****TYP SYSTÉMU****Antena,STA****PRIORITA****Normální****STAV SYSTÉMU****Provozuschopný****POPIS PRÁCE**

Příprava materiálu na servis. Ve vchodě 2655 byla provedena kontrola, odpojení a proměření všech koaxiálních kabelů (měření - stínění oproti zemnicímu potenciálu). Proměření zjištěno parazitní napětí u pěti nájemníků. Naměřené hodnoty: byt č. 6 - Čečetková 74,3V, byt č. 5 Kutsyn Mariia- 79,4V, byt č. 4 Kšonžekovi - 52,8V, byt č. 2 - Piřha Petr - 68,5V, byt č. 7 Řehák - 28,7V. Dodání jednoho kusu izolátoru (galvanického článku) k utlumení parazitního napětí. Spektrálním analyzátozem bylo provedeno proměření výstpního signálu z pasivních rozbočovačů. Dále byla provedena úprava zapojení - přepojení všech koaxiálních kabelů s naměřenou nejvyšší hodnotou na izolátory. Provedena kontrola v bytě u paní Čečetkové - obraz bez kostičkování.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
STA - Měření spektrálním analyzátozem	10	ks
STA - opravy, programování komponentů	4	hod

DODANÝ MATERIÁL

Položka	Množství	MJ
Galvanický článek TONER XTI-1G	1	ks
Spojka F (kolík)	1	ks

Technik
Radek Dostál**Zákazník**
Zdeňka Jarešová
25.03.2026