

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****Společenství vlastníků bl. 10 č.p.2651, 2652, 2653, 2654,
2655, ulice SNP v Mostě**

Slovenského národního povstání 2651

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Zdeňka Jarešová**Telefon: **+420721583641****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	08.04.2026	Počet techniků na zakázce	1	Číslo zakázky	ZAK-2026-03-0054
Odpovědný technik	Radek Dostál	Celkem hodin na zakázce	4	Číslo zakázky odběratele	260101976
Kontakt na technika	+420774231915	Celkem cest na zakázce	0	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	Antena,STA	Normální	Provozuschopný

POPIS PRÁCE


Příprava materiálu před odchodem na servis. Ve vchodě 2655 bylo provedeno odpojení koaxiální kabeláže každého uživatele od tv rozbočovače. Kvůli kontrole průchodnosti signálu a k zjištění parazitního napětí bylo nutno proměřit veškerou koaxiální kabeláž. Bylo provedeno proměření multimetrem (stínění oproti zemnicímu potenciálu) a proměření spektrálním analyzátozem. Proměření zjištěno parazitní napětí u dvou nájemníků. Naměřené vysoké hodnoty u Sudmovy - 27,2 VAC/82 db. Paní Jarešová - 71 VAC/82,4 db. Dodání dvou kusů izolátorů (galvanických článků), kvůli utlumení parazitního napětí. Po instalaci izolátorů naměřeny hodnoty: Sudmovy - 0 VAC/81 db, paní Jarešová 42 VAC/81,4 db. Opětovné připojení veškeré koaxiální kabeláže k rozbočovači. Práce byla provedena jedním technikem.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
STA - doladění komponentů, nastavení antén, výměna vadného dílu	4	hod
STA - Měření spektrálním analyzátozem	10	ks

DODANÝ MATERIÁL

Položka	Množství	MJ
Galvanický článek Signál	2	ks
Spojka F (kolík)	2	ks



Technik
Radek Dostál

Zákazník
Zdeňka Jarešová
08.04.2026