

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Telefon: **+420734221600**
E-mail: **servis@baxa.tv**

ODBĚRATEL

**Společenství vlastníků bl. 10 č.p.2651, 2652, 2653, 2654,
2655, ulice SNP v Mostě**
Slovenského národního povstání 2651
434 01 Most
Kontaktní osoba: **Zdeňka Jarešová**
Telefon: **+420721583641**

RYCHLÝ PŘEHLED

Datum provedení	14.04.2026	Počet techniků na zakázce	1	Číslo zakázky	ZAK-2026-04-0018
Odpovědný technik	David Křібala	Celkem hodin na zakázce	6	Číslo zakázky odběratele	260102460
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	STA	Normální	Provozuschopný

POPIS PRÁCE


Příprava materiálu na servis. Po příchodu došlo ke kontrolnímu měření spektrálním analyzátozem na koaxiálních rozvodech ve vchodě 2655 po stížnostech od nájemníků, kteří hlásí kostičkování v obraze. Kontrolou zjištěno parazitní napětí na stínění koaxiálních kabelů (9 a 7 - 45V/AC) které způsobuje tuto vadu na tuneru koncových zařízení. Nutno provést kontrolu elektroinstalace v bytových jednotkách stěžovatelů.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
STA - kontrola, zjištění závady bez oprav,připojení, odpojení účastníka	6	hod
STA - Měření spektrálním analyzátozem	12	ks



BAXA servis s.r.o. ©
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv



Technik
David Křібala

Zákazník
Zdeňka Jarešová
14.04.2026