

Servisní list - s cenami - Kamerový systém

DODAVATEL BAXA servis s.r.o. Slov. nár. povstání 2652/22 Most 1 434 01 Česko IČO: 07856920 DIČ: CZ07856920		OBJEDNATEL Stavební bytové družstvo Krušnohor Čsl. armády 1766/84 Most 1 434 01 Česko IČO: 00043257 DIČ: CZ00043257	KONCOVÝ ZÁKAZNÍK Společenství vlastníků bl. 19 Čsl. armády 1856/1 Most 1 434 01 Česko IČO: 25472178
--	---	--	---

Základní informace

ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE 240106178	ADRESA PROVEDENÍ Čsl. armády 1856/1, 434 01 Most 1
KATEGORIE VÝJEZDU Servis/Oprava	

Informace o zařízení

NÁZEV Kamerový systém	KATEGORIE Kamerový systém
--------------------------	------------------------------

Výkaz práce

POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA	CELKOVÁ CENA
Servisní práce CCTV	2	650,00 Kč	1 300,00 Kč
			1 300,00 Kč

Dodaný materiál

NÁZEV	KÓD	SKLAD	KÓD DODAVATELE	MNOŽSTVÍ	CENA	CELKOVÁ CENA
Nebyl použit žádný spotřební materiál	NO-MAT	Spotřební materiál	NO-MAT	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
						0,00 Kč

Cestovné

VZDÁLENOST	POPIS	CENA
10	Most	250,00 Kč
		250,00 Kč

DAŇOVÁ SAZBA	ZÁKLAD DANĚ	SAZBA DANĚ	DAŇ	CELKOVÁ CENA
Provedeno na stavbě určené k bydlení (12%)	1 550,00 Kč	12 %	186,00 Kč	1 736,00 Kč

DRUH PLATBY
Faktura

POPIS
Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zapůjčení klíčů od domu. Kontrola nefunkční kamery ve výtahu. Zjišťování příčin poruchy. Proměření napájecích částí pro kamerou jednotku na kabině výtahu. Kontrolu zjištěn vypadlý vodič z napájecího zdroje pro kamerovou jednotku umístěný na kabině výtahu v boxu. Dále pak špatně zasunuta koncovka napájecí kabelu (štekra) do koncové zásuvky 230V na kabině výtahu.

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU
Provozuschopný

DATUM PROVEDENÍ
25. září 2024

Podpis technika



25. září 2024
David Kříbala

Podpis zákazníka



25. září 2024
Blanka Mesteková

Zákazník svým podpisem souhlasí s tím že, společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje, které jí poskytuje. Tyto údaje budou sloužit pouze za účelem zpracování zakázek a pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.