

ZAK-495

Servisní protokol STA - Anténní a satelitní systém

DODAVATEL

**BAXA servis
s.r.o.**Slov. nár.
povstání
2652/22Most 1
434 01

Česko

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

Společenství vlastníků bl. 10

Slov. nár. povstání 2652/22

Most 1

434 01

Česko

IČO: 25471112

Základní informace

ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE
240108400

ADRESA PROVEDENÍ

Slov. nár. povstání 2652/22, 434 01 Most 1KATEGORIE VÝJEZDU
Servis/Oprava

Informace o zařízení

NÁZEV

Anténní a satelitní systém

KATEGORIE

Anténní a satelitní systém

Roční revize STA

HLAVNÍ STANICE

Ne

TECHNOLOGIE DO 24 PORTŮ

Ano

TECHNOLOGIE DO 32 PORTŮ

Ne

TECHNOLOGIE DO 50 PORTŮ

Ne

ANTÉNY

Ano

POČET VCHODŮ

5

POČET VCHODŮ

0

POČET VCHODŮ

0

Výkaz práce a cestovného

POPIS	MNOŽSTVÍ
SERVISNÍ práce STA	2
Měření spektrálním analyzátozem	8

VYJÁDŘENÍ TECHNIKA

Na základě stížností od nájemníků ze vchodu 2652 byla provedena kontrola STA. Provedena kontrola vstupních signálů z antén do technologie. Kontrola nastavení technologie STA. Provedeno kontrolní měření výstupních hodnot signálů. Provedena kontrola signálů v rozbočovacím poly a výstupů z něj. Byla provedena kontrola na koncových TV+R zásuvkách u účastníků kteří si stěžovali na zhoršený příjem signálu. Kontrolou a proměřením stektrálním analizátorem nebyly zjištěny žádné nedostatky ani poruchy ve vysílání. Problém který uživatelé hlásí způsoben špatně zvoleným tipem koaxiálního vedení v bytech uživatelů.

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU

Provozuschopný

DATUM PROVEDENÍ

13. prosinec 2024

Podpis technika



16. prosinec 2024

David Kříbala

Podpis zákazníka



13. leden 2025

Zdeňka Jarešová

Zákazník svým podpisem souhlasí s tím že, společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje, které jí poskytuje. Tyto údaje budou sloužit pouze za účelem zpracování zakázek a pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.